


200smart 与 SM277PN 通信报错问题

200smart 与合信 CTH2 277-0PN32 通信，发现组态模块都是正确，PN 名称以及 IP 都是正确的，但是 SM277PN 模块 BF 灯亮红灯，200smartPLC 报错。



解决办法：需要将 port1 和 port2 的通信激活端口 ☒ 选择上，将监控的 ☒ 给点掉，再重新下载进去即可通讯正常，SM277PN 模块和 200SMRTplc 不再报错。

