

关于昆仑通态 pro 软件没咱们驱动的办法

1.打开昆仑通态安装目录文件夹

Melsec	2020/5/29 21:06	文件夹
McgsPro	2021/12/13 16:41	文件夹

2.点击 program 文件夹，再点击 Drivers 文件夹，再点击 PLC 文件夹，将我们的驱动文件复制进去。（驱动文件在下面附件）

板	组织	新建	打开	选择
此电脑 > Windows (C:) > McgsPro > Program > Drivers > PLC				
名称	修改日期	类型	大小	
AB	2021/12/13 16:40	文件夹		
Beckhoff	2021/12/13 16:40	文件夹		
LG	2021/12/13 16:40	文件夹		
MCGSPRO合信COTRUST	2022/1/4 14:24	文件夹		
安川	2021/12/13 16:40	文件夹		
丰炜	2021/12/13 16:40	文件夹		
海为	2021/12/13 16:40	文件夹		
和利时	2021/12/13 16:40	文件夹		
横河	2022/1/4 14:23	文件夹		
汇川	2021/12/13 16:40	文件夹		
基恩士	2021/12/13 16:40	文件夹		
蓝普锋	2021/12/13 16:40	文件夹		
麦格米特	2021/12/13 16:40	文件夹		
欧姆龙	2021/12/13 16:40	文件夹		
三菱	2021/12/13 16:40	文件夹		
松下	2021/12/13 16:40	文件夹		
台达	2021/12/13 16:40	文件夹		
西门子	2021/12/13 16:40	文件夹		

3.然后打开昆仑通态的软件，在驱动里面就能找到我们的网口驱动了。

